

Luftfahrwerk problem, Touareg und Q7 gleiche Luftfeder?

Beitrag von „sawex33“ vom 22. März 2013 um 11:21

erstmal vielen dank für die schnelle Antwort, bei mir sind beide LF vergammelt an der Stelle wo der Druckventill befestigt ist .Neu sind mir erlich gesagt zuteuer.Habe was bei Ebay gefunden,bin aber nicht sicher das es 100% passt.ich weiß nicht ob ich hier ein link posten darf, werde aber versuchen.

<http://www.ebay.de/itm/4004178919...984.m1438.l2649>

Gruß Juri