

# **Toni sucht einen Touareg 1....Wäre das eine Option?**

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 22. März 2013 um 12:53**

Hast du zufällig noch eine Rechnung von den letzten Wartungen gesehen? Die alten R5 TDI ohne DPF vertragen das Öl der Norm 507 nicht, da sich beim Befüllen die Plasmaschicht an den Zylinderwänden auflöst. Daher mal nachsehen welches Öl da immer genommen wurde, wenn ein 507er, dann lass die Finger davon, dann ist der Motortod vorprogrammiert.

MfG

Hannes