

Lenkradfernbedienung ohne Funktion !Licht Flimmert leicht !

Beitrag von „Timm“ vom 22. März 2013 um 18:30

Also zurück zum Thema ! Fehler ausgelesen ! Fehler in der Lenksäulen Elektrik ! Vw denkt Kabel Defekt ! Also ich Heute Mittag den airbag ausgebaut ! Kabel alle ok ! Schleifring ok ! Also ab zum schrotti Steuergerät unter dem Airbag geholt teile Nummer wie im Text weiter unten , eingebaut Airbag rein Probelauf ! Alles perfekt ! MFL geht alles wieder ! Ach Airbag bitte nur von Fachpersonal aus und einbauen lassen !