

Abgaswarnleuchte geht nicht aus....

Beitrag von „unimog406“ vom 27. März 2013 um 08:02

Hallo Marco,

habe den Rep. Satz 059198212 noch nicht verbaut, ist aber gestern bestellt worden und wird nach Ostern montiert.

Ich hoffe danach habe ich Ruhe den das kommen und gehen des Fehlers (8213 Saugklappenrohrsensor) geht langsam auf die Nerven.

Sobald ich was neues weiß gebe ich ein Feedback

Gruß

Marcus