

# Dr. Jeckyl und Mr. Hide merkwuerdiges Klingeln oder Zischeln

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 28. März 2013 um 16:05

[Zitat von balgenbruder](#)

Hat keiner dieses Problem bzw. eine Idee was es sein koennte?

Hi!

Ferndiagnose ist immer schwer! Glaube nicht das es was größeres ist, weil dein Wagen recht neu ist. Deiner Beschreibung nach würde ich auf Grund der teilweise Übereinstimmung der beschriebenen Phänomene auf Marderbiss im Bereich des Ladeluftlaufs oder der Zündverteilung tippen. Auf Grund der Nadelspitzen Marderzähne sind diese Löcher kaum wahrnehmbar. Das immer mal wieder auftreten auch als sporadisch bezeichnend des Problems, schließe ich auf die thermische Veränderung des betroffenen Bauteils. Leichte Dehnung im Gummimantel ( ob Kabel oder Schlauch) öffnet die Bisslöcher und das Problem tritt auf. Da es aber aus der Mittelkonsole kommt, kann es genausogut ein defekter Auspuff sein. ( z.B. Kleines Loch in einer Schweißnaht) oder so.

Viel Erfolg!

LG

Manu