

Luftfederung defekt...

Beitrag von „hegelvatter“ vom 28. März 2013 um 19:33

Hallo..

folgendes ergab das Protokoll:

Code 1770 Kompressortemperatursensor
- Funktion fehlerhaft

Code 2250 Ventilabschaltdauer
-Funktionsabschaltung

Code 1400
Niveauregulierung

Code 1781 Fahrzeuglage
-extremer Schiefstand festgestellt

nach dem Reset/Löschen

Code 1770 Kompressortemperatursensor
- Funktion fehlerhaft

aber Kompressor läuft, Fzg lässt sich hochpumpen, doch 1770 bleibt immer

FRAGE: Kompressor von Meissner: was ist der Thermosensor G290? Nur Kompressor bestellen oder das Paket?

Ich bitte um dringende Antwort, will das Teil schnellstmöglich bestellen!