

Frontscheibenwischer setzt aus

Beitrag von „isirider“ vom 29. März 2013 um 10:23

So...jetzt isser also doch hinüber. Scheibenwischermotor, das zugehörige Steuergerät, korrodiertes Gestände, rechter Wischerarm getauscht wegen fehlender Federvorspannung. min. 800€

Das Wort "Steuergerät" im Zusammenhang mit "Touareg" beschäftigt meinen Geldbeutel immer öfter, es wird Zeit für was Neues.

Auf der Suche ist mir aufgefallen, daß es auffällig viele V8 tdi's auf den verkaufsplattformen gibt, EZ ab 2011. KM bis 40000. Teilweise unter 50% vom Listenneupreis. Lechtz 😊