

Problem: "Tick-Tack" Geräusche aus Armaturenbrett?!

Beitrag von „Titt'nToni“ vom 29. März 2013 um 20:13

Ne ne, die Lüftungsgeräusche kenne ich und weis auch wo sie herkommen. Merke ich, wenn sie arbeiten ohne dass der R5 rattert. Die Stellmotoren arbeiten aber nicht halb so laut wie in meinem alten (2008er) S4 Avant. Das war sehr nervig und Audi hat's nicht auf die Kette bekommen!

Ich meinte, dass das Tick-Tack unterm A-Brett zu hören ist, als irgendwo tief unten. Kann aber auch wie gesagt das Relais sein, welches dort unten irgendwo sitzen müsste.

Jetzt bring mich bitte nicht wieder durcheinander....war grad froh, dass wohl alles "normal" ist!
lol 😊