

Wer hat eine Rep Anleitung t1 3,2 v6 Motor? Zylinderkopf muß runter

Beitrag von „Bountyhunter“ vom 29. März 2013 um 22:08

Hallo,

hier mal Bilder vom zerlegten Motor.

War sehr eng an alle Teile zu kommen die ab mußten damit der Kopf runter geht.

Mußte mir einen andern Kopf besorgen weil fast alle Ventilsitze eingelaufen waren.