

Touareg 7P Luftfederung extrem hart !!!

Beitrag von „Der Neue“ vom 31. März 2013 um 20:34

Hi Robert,

vielen Dank für deine Antwort.

Der Touareg war 5 Wochen bei VW gestanden.

Richtig, ganze 5 Wochen 🙄

Als erstes haben Sie den **Kompressor, Ventilblock, Relais** getauscht.

Auto abgeholt, 2 Tage später sitzt der Touareg wieder auf Anschlag am Boden unten (wieder Fehler Fahrwerk)

Habe gesagt, solange das Auto nicht zu 100% funktioniert lass ich ihn stehen.

Die Höhe vom Auto hat den richtigen Wert.

Auch alle Messwerte sind laut VW absolut in Ordnung.

Was genau Defekt ist kann VW nicht sagen bzw sie wissen es nicht.

Laut VW sei ja jetzt alles in Ordnung.

Nur wie schon geschrieben, das Auto hat absolut keine Federung doch die Höhe ist da wo sie sein soll.

Und ja, vor dem Tausch des Steuergerät war in jeder Stufe eine Änderung zu merken.

Doch jetzt merkt man nur noch ein Schlagloch nach dem anderen 🙄