

Standheizung defekt nach 11 Monaten

Beitrag von „Darragh“ vom 31. März 2013 um 22:01

Hallo Michael

Normalerweise heißt blinkendes rotes LED an der FB, dass die Kommunikation gestört ist.

Du solltest mal die Sicherungen kontrollieren.

Beim TI ist es Sicherung Nr.2 auf der Fahrerseite.

Welche es beim T II ist kann ich nicht sagen.