

Standheizung defekt nach 11 Monaten

Beitrag von „Darragh“ vom 31. März 2013 um 22:01

Hallo Michael

Normalerweise heißt blinkendes rotes LED an der FB, dass die Kommunikation gestört ist.

Du solltest mal die Sicherungen kontrollieren.

Beim T I ist es Sicherung Nr.2 auf der Fahrerseite.

Welche es beim T II ist kann ich nicht sagen.