


Abbiegelicht: H7 Birne verschmort Reflektor

Beitrag von „Titt'nToni“ vom 3. April 2013 um 23:01

Jau...

die Überschrift erklärt es ja schon. Mein linkes Abbiegelicht funktionierte nicht mehr, da wollte ich heute mal näher ran und bemerkte die ca. 2€ große Kokelstelle am Reflektor, gleich neben der H7 Birne.

Passiert das beim T1 schonmal, oder ist das wieder mal ein Einzelfall, der nur beim Toni vorkommt?! 

Ich stöbere jetzt jedenfalls mal nach ner Anleitung, wie ich die Scheinwerfer aus dem Wagen schraube und wollte dann die Tage mal die Sache etwas genauer unter die Lupe nehmen.

Ich möchte darüberhinaus gerne noch auf LEDs wechseln im Abbiegelicht, um diese Gelbtönung neben den Xenons zueleminieren.