

# ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „dlu“ vom 6. April 2013 um 15:52

Und weiter geht's:

Beim Starten folgende Lampen an:

- ESP
- ABS
- Warnung Bremsassistent Werkstatt

Fehlercodes:

- **Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl**  
**Teilenummer: 7L0 907 379 G**  
**Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203**  
**Codierung: 0022786**  
**Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000**  
**VCID: 3D490F8767879AF00AA**

**1 Fehler gefunden:**

**02054 - Steuergerät für Quersperren (J647)**

**013 - bitte Fehlerspeicher auslesen**

- **Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-044.clb**  
**Teilenummer: 7L6 907 044 H**  
**Bauteil: CLIMAtronic 2+2 X 3717**  
**Codierung: 0000230**  
**Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000**  
**VCID: 39411B9773AFA6D0262**

**Teilenummer: 7L6 907 049 C**

**Bauteil: CLIMAtronic FOND X 0306**

**1 Fehler gefunden:**

**01592 - Sensor für Luftgüte (G238)**

**014 - defekt**

- **Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl**  
**Teilenummer: 7L6 819 008 C**  
**Bauteil: Standheizung E1MAC**

**Codierung: 0000000**  
**Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000**  
**VCID: 365B10AB42B149A8CB0**

**1 Fehler gefunden:**  
**00664 - Kraftstoffvorratsanzeige**  
**002 - unterer Grenzwert unterschritten**

- **Adresse 32: Sperrelektronik Labeldatei: Keine**  
**Teilenummer: 0AC 927 771 C**  
**Bauteil: SG-Quersperre 5020**  
**Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000**  
**VCID: 38471E9348A5BFD8D9C**

**1 Fehler gefunden:**  
**02035 - Hallgeber 1**  
**010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus**

Kann uns da jemand helfen? Schon die Suche angeworfen, aber nichts Adäquates gefunden.