

General Grabber AT -- Riefen in der Lauffläche

Beitrag von „macko“ vom 9. April 2013 um 08:02

Moin Michael,

ich hatte solche Riefen auch schonmal. Die waren allerdings durch Schlupf im Gelände auf hervorstehenden Steinen entstanden.

Was mich bei Dir stutzig macht, sind zwei Sachen:

- die Riefen ziehen sich scheinbar rings um den Reifen
- das Muster der Riefen auf den mittigen Hauptprofilblöcken schaut auf allen Blöcken nahezu identisch aus (wie ein S)

Ich würde mal zum Reifenhändler gehen oder direkt bei General nachfragen.

Gruss
Marco