

General Grabber AT -- Riefen in der Lauffläche

Beitrag von „Sittingbull“ vom 9. April 2013 um 12:39

[Zitat von Darragh](#)

Er nimmt jetzt Kontakt zum Hersteller auf und meldet sich dann bei mir.

Hallo Michael,

habe eben mal bei mir nachgesehen und siehe da: nicht so stark ausgeprägt wie bei dir, aber auch schon Ansätze zu erkennen 😞

Ich kläre das mal mit dem Importeur und meiner Bezugsquelle 🤖

Grüße von Stephan 😊