

Steuergerät Turbolader1 defekt, sporadisch

Beitrag von „Husky“ vom 21. April 2013 um 22:16

Hallo,

mein V10 ging jetzt mehrmals in das Notlaufprogramm, "zieht dann die Wurst nicht vom Teller". Fehlermeldung im VCDS ist : Steuergerät Turbolader 1 defekt, sporadisch.

Wenn ich den Motor kurz abstelle, und neu starte, funktioniert es wieder ein paar Tage...um dann von neuem aufzutreten.

Da der Fehler "sporadisch" auftritt, möchte ich erst mal das Steuergerät prüfen: Die Verkabelung-Stecker-Kontakte, sowie die Gängigkeit des Gestänges.

Kann mir jemand sagen, welches der Turbo 1 ist, der in Fahrtrichtung linke oder der rechte?

Kann man das Gestänge (Kugelkopf?) aushängen, um die Leichtgängigkeit zu prüfen?

Hat jemand Erfahrung, was das sein kann? Bei E...gibt es Turbosteuergeräte einzeln (neu), obwohl es die normalerweise nicht gibt...Die müssen aber "angepasst" werden, was auch immer das heisst...

Aber, wie gesagt, ich möchte zuerst mal das "drumherum" kontrollieren.

Gruss FRanz