

# RNS 510 in Verbindung mit DVBT Ampire 55 HD !!!

Beitrag von „Humvee“ vom 26. April 2013 um 15:25

[Zitat von Vannybunny78](#)

Hallo,

Früher war halt vieles anders, wundere mich nur das ich fast der einzige bin der so ein Problem hat 😞

Wegen den "AMP" Ausgang; Hier hab ich mir den fehlenden PIN von VW geholt, könnte also auch diesen Ausgang messen /Überprüfen. Vielleicht lässt sich dieser codieren ?

Weil es nicht viele gibt die es nachgerüstet haben, und wenn, wurde es hinten verbaut und vermutlich auch nur über Zündung.

Das mit dem AMP ist fraglich, wenn da Vertärker verbaut codiert wird, werden die Lautsprecherausgänge auch geändert, dann hörst nix.

Aber mal schauen, muss selber nachsehen, ist ja schon 2 Jahre her bei mir.