

Sitzlüftung

Beitrag von „demdreiern“ vom 30. April 2013 um 07:27

Der Fehler liegt bei mir im Sensor des Fahrersitz. Der ist defekt, so dass beide Sitze spinnen 🙄.
Da der Sensor mit dem Sitze wohl untrennbar verbunden ist,
bekommen ich nun einen neuen Sitzbezug. Ich hoffe die verspannen das Leder ordentlich ...