

# Sitzlüftung

**Beitrag von „demdreiern“ vom 30. April 2013 um 07:27**

Der Fehler liegt bei mir im Sensor des Fahrersitz. Der ist defekt, so dass beide Sitze spinnen 🙄.  
Da der Sensor mit dem Sitze wohl untrennbar verbunden ist,  
bekommen ich nun einen neuen Sitzbezug. Ich hoffe die verspannen das Leder ordentlich ...