

Nach Wechsel des Bremskraftverstärkers geht der Warnhinweis nicht aus

Beitrag von „Bountyhunter“ vom 3. Mai 2013 um 22:11

Hallo,

bei meinem t1 bj2003 ging der Hinweis für Bremsassistent an.

Fehler ausgelesen:n247 Magnestspule

habe einen gebrauchten eingebaut in der Hoffnung das jetzt der Fehler weg ist und der Hinweis wieder aus geht.

Ist aber nicht ausgegangen hat jemand eine Idee?

Muß der Fehlerspeicher gelöscht werden oder ist immer noch ein Fehler im System?