

# **Nach Wechsel des Bremskraftverstärkers geht der Warnhinweis nicht aus**

**Beitrag von „macko“ vom 4. Mai 2013 um 00:09**

Hallo,

es muss auf jeden Fall eine Grundeinstellung für den Bremsdruckgeber vorgenommen werden. Vermutlich muss auch der Fehlerspeicher gelöscht werden, damit im KI nichts mehr angezeigt wird.

Normal müsstest Du bei der Bremsenentlüftung schon via obd die Hydraulikeinheit angesteuert/entlüftet haben müssen...

Gruss

Marco

PS: Schon eine ABS Bremsung durchgeführt seit dem Einbau?