

# Nach Wechsel des Bremskraftverstärkers geht der Warnhinweis nicht aus

Beitrag von „coala“ vom 4. Mai 2013 um 12:18

[Zitat von Bountyhunter](#)

Hallo,  
bei meinem t1 bj2003 ging der Hinweis für Bremsassistent an. Fehler ausgelesen:n247  
Magnestspule habe einen gebrauchten eingebaut [...]

Servus,

WAS hast du denn eigentlich nun genau ausgetauscht? Einen "Bremsassistenten" gibt es ja nicht als Einzelteil... Ich gehe davon aus, dass du die komplette Hydraulikeinheit, umgangssprachlich ABS-Block, getauscht hast(?) und dann wird eine Codierung - passend zum Fahrzeug - und eine Grundeinstellung fällig, so wie Marco schon geschrieben hat.

Grüße  
Robert