

# **Nach Wechsel des Bremskraftverstärkers geht der Warnhinweis nicht aus**

**Beitrag von „Bountyhunter“ vom 4. Mai 2013 um 14:28**

Hallo,

wie oben beschrieben den Bremskraftverstärker.

Da drin sitzt die Magnetspule die defekt sein soll laut auslesen Fehler n247.

Nach tausch des Teils ist alles so wie vorher ich denke mal das Teil war garnicht kaputt sondern irgend etwas anderes.

Hat halt nur den Fehler rausgeschmissen.