

Nach Wechsel des Bremskraftverstärkers geht der Warnhinweis nicht aus

Beitrag von „Bountyhunter“ vom 7. Mai 2013 um 21:35

Hallo,

zur Info habe den Fehler gefunden.

Der Wasserkasten ist durch Laub verstopft, daher ist das Wasser nicht abgelaufen und in das ABS Steuergerät gelaufen.

Da muss man erst mal drauf kommen.