

Abmontierbare Anhängerkupplung

Beitrag von „Yraser“ vom 8. Mai 2013 um 12:18

DRINGEND

Habe mir vor 6 Monaten eine abmontierbare anhängerkupplung nachträglich beim WAG vertragshändler einbauen lassen.

Alles original WV Touareg ersatzteile.

Jetzt beim Holzmachen Im Wald ist mir aufgefallen dass die Kupplung etwas seitwärts gedreht scheint.

Habe es beim Vertragshändler ausmessen lassen und effektiv steht die Kupplung 2° nach rechts.

Die Kupplung sieht wie neu aus und es war auch keine Gewalteinwirkung zu vermelden ausser den Betrieb mit Wohnwagen und Hänger bis max 2,8 Tonnen.

Es besteht die möglichkeit dass die Kupplung von anfang an schief stand (Nie aufgepasst)

Die werkstatt verwirft den Tausch auf garantie weilauf gewalteinwirkung geschoben wird und hat angedeutet dass sie keine Verantwortung bei etwaigen vorkommnissen übernehmen würden.

Meine Frage ist laufe ich gefahr dass effektiv etwas geschehen könnte??

Hat jemand erfahrungen bei Gleichen Problemen.

Fahre seit 6 Monaten immer wieder mit dem Wohnwagen rum und sollte eigendlich auch nächste woche wieder auf Tour gehen.

Oder brauch ich mir keine Gedanken machen?