

# Hilfe bei Aschenbecher Einbau

**Beitrag von „macko“ vom 13. Mai 2013 um 23:35**

Hi,

verzweifeln brauchst Du nicht, aber es ist aufwändig das Problem zu beheben.

Du musst die Mittelkonsole zerlegen, d.h. Getränkehalter und Verkleidung um den Schalthebel entfernen, dann die Aschenbechereinheit etwas Richtung Schalthebel flach schieben, dann nach oben rausheben.

Ich halte es nicht für möglich, den Aschenbecherdeckel ohne Ausbau der Aschenbechereinheit wieder zu montieren!! Da ist ein filigraner Schiebemechanismus drunter...

Schau auch mal hier:

[Klick!](#)

Gruss

Marco