

Eure Meinung - Haarriss in Klimaanlage Schlauch - Keine Kulanz

Beitrag von „Husky“ vom 16. Mai 2013 um 21:29

Hallo,

bei mir das gleiche Problem: genau das abgebildete Rohr ist genau im Bereich einer Rohrschelle undicht, wahrscheinlich durch Salzwasser das Alu durchgefressen. Das Rohr hab ich schon neu da, hat über 150 Euro gekostet, eigentlich Wucher, wenn man sich das Teil ansieht.