

# Turboladerwechsel beim V10 ohne Motorausbau??

Beitrag von „dieseldriver“ vom 18. Mai 2013 um 12:11

## [Zitat von Husky](#)

Hallo Dieseldriver,  
den Fehlerspeicher hab ich schon mit dem VCDS ausgelesen, gleich zu Anfang. es waren zwei Fehler abgelegt: Fehler Steuergerät Turbolader 1 sporadisch, und Temperaturfühler G62 sporadisch.

Den Fühler hab ich schon gewechselt.

Habe schon mit der Firma in der Pfalz telefoniert, die prüfen die Steuergeräte, da kann man drauf warten. Müsste es halt wieder ausbauen und mit nem Ersatzwagen in die Pfalz fahren.

Gruss Franz

Hallo Franz, sorry ich hab's übersehen. Aber der Fehler deutet dann schon auf ein Defekt im Steuergerät. Wenn die elektronische Verbindung zu Demjenigen als Fehlerursache ausgeschlossen werden kann, würde ich das Steuergerät ausbauen und zur Überprüfung einschicken. Bitte berichte uns dann über das Ergebnis.

P.S.: wie kommst du eigentlich an das Steuergerät heran?

Gruß  
Dieter