

# Airbag

**Beitrag von „noti“ vom 17. Januar 2005 um 20:22**

Hannes hat recht!!!!!!!

Es handelt sich um eine defekte Steckverbindung beim Kabelbaum. Einmal wurde auch bei mir das Seitenairbag getauscht: Beim Rausfahren vom :p kam erneut die Meldung!  
Dann wurden beiderseits die Kabel getauscht und seit nahezu 1 Jahr ist Ruhe!

LG Gernot