

Ich hab's ja geahnt einmal Werkstatt - wieder Werkstatt

Beitrag von „coala“ vom 21. Mai 2013 um 21:22

Bernd, ich geb's wirklich auf. Wenn du alles in Frage stellst, was dir hier in guter Absicht und im Zuge einer konstruktiven Fehlerbehebung/Ursachenforschung mitgeteilt wird, dann kümmer dich doch am besten fortan alleine um die Sache. Mir langt es jetzt, es scheint vergebliche Liebesmüh. Immerhin hast ja offenbar eine höchst kompetente Werkstatt an der Hand, die wird das dann schon richten...

"Ladeluftstrecke im Mitteltunnel", sitzt bei deinem Fahrzeug der Motor hinten?

"Vibrationen von drehenden Teilen" > Turbolader. Mit Sicherheit ist der Lader nicht für fühlbare Vibrationen verantwortlich. Weitere Ausführungen zum technischen Hintergrund erspare ich mir, s.o.

Und schau mal unter die Motorhaube, da kannst du dich persönlich von der Anwesenheit nur eines Turboladers überzeugen - auch ganz ohne Dokumentation.

Grüße und viel Glück
Robert