

Bericht: Injektorwechsel bei einem V6-TDI BKS

Beitrag von „Ruhrgebiet“ vom 21. Mai 2013 um 22:03

Da ich seit wenigen Tagen besitzer eines Touareg V6 TDI´s bin mit BKS Maschine und mich das Thema doch sehr verunsichert hat bin ich heute zum VW Händler und wollte das Auslesen lassen.

Aber die Fähigkeiten waren schon wieder sehr begrenzt 🙄

Also eigentlich waren die überfordert... sie wussten nicht was ich von Ihnen möchte. Solch einen Fehler gebe es nicht, es sein keine Defekte BKS bekannt was auf die Injektoren zurückzuführen wäre.

Aber wenn ich es unbedingt möchte würden sie das checken was aber sehr teuer sei und laut Werkstattmeister keinen Sinn machen würde.

Zudem hätte man dann irgend welche Messwerte es aber von VW keine Norm gibt und man eh nicht erkennen wird wann etwas ausserhalb dieser Sollwerte liegt.

Wie habt Ihr das gemacht, ich werde verrückt 🤪