

Turboladerwechsel beim V10 ohne Motorausbau??

Beitrag von „Vorteck“ vom 22. Mai 2013 um 12:46

Die Platine kann Okay sein, der kleine Motor für die Verstellung brennt öfter mal durch. Auf der Platine wird dann ein nicht löschbarer Fehler erzeugt. Danach braucht es halt einen Hardwareeingriff auf der Platine. Ich gehe auch nicht davon aus das die Nozzleringe defekt sind. Aber Laderwechsel ohne Motorausbau glaube ich erst wenn ich Bilder sehe !