

# Airbag

**Beitrag von „agroetsch“ vom 17. Januar 2005 um 20:54**

Zitat von noti

Hannes hat recht!!!!!!!

Es handelt sich um eine defekte Steckverbindung beim Kabelbaum. Einmal wurde auch bei mir das Seitenairbag getauscht: Beim Rausfahren vom :p kam erneut die Meldung! Dann wurden beiderseits die Kabel getauscht und seit nahezu 1 Jahr ist Ruhe!

LG Gernot

Hallo,

Hannes UND noti haben Recht... Airbagtausch haben sie ja bei mir auch gemacht, hat nichts gebracht. Seit dem Kabelbaumtausch ist auch bei mir Ruhe, seit Juni 2004...