

Öl leckt am LLK und Knarzgeräusch aus Armaturenbrett

Beitrag von „kaupi909“ vom 27. Mai 2013 um 22:33

Hallo @

ich habe mir heute einen Touareg 2,5TDI aus 2005 angesehen den ich gerne kaufen möchte. Mir ist folgendes aufgefallen.

Wenn man Den Touareg abgestellt hat, tropft Öl aus den Ladeluftkühler Anschluss unten raus. Der LLK selbst ist erst neu. Ist da nur der O-Ring kaputt oder steckt da mehr dahinter? Turbo???

Peifen habe ich nichts gehört.

Was mir noch aufgefallen ist.

Wennich nur die Zündung eigeschaltet lasse, kommt nach einer Zeit so ein Knarzgeräusch aus dem Armaturenbrett.Das Geräusch kommt ungefähr aus der Mitte.

Wenn der Motor dann läuft ist es wieder weg und beim Fahren ist auch nichts zu hören.Wenn man die Zündung aus macht hört man auch wieder nichts.

Seltsam das das aber nicht immer ist.

Kennt das jemand? Ist das normal?

Danke!