

TÜV durchgefallen wegen Xenon-Lichtern

Beitrag von „alevuz“ vom 29. Mai 2013 um 06:15

[Zitat von wyro](#)

- beide Scheinwerfer werfen keine scharfe Kante
- im Scheinwerfereinstellgerät ist mittig ein diffuser Lichtkegel zu sehen

Morgen,

Sind es Markenbrenner oder China Blau Leuchten ?

Sind die Brenner sicher richtig in der dafür vorgesehenen Halterung arretiert ?

SG

Alevuz