

Startproblem V6 TDI bei warmen Motor

Beitrag von „Gippetto“ vom 2. Juni 2013 um 09:06

Ja, es sind die Injektoren die nachtropfen (siehe auch Beitrag Injektorwechsel) da gibt es einige Infos. Das wußte meine VW Werkstatt auch nicht 😞.