

# TÜV durchgefallen wegen Xenon-Lichtern

Beitrag von „macko“ vom 6. Juni 2013 um 00:03

Hallo,

also für mich schaut es aus, als ob die Brenner falsch eingebaut wären (180 Grad verdreht) oder im Gehäuse locker sind.

Die Lichtverteilung ist nicht normal.

Gruss

Marco