

Kühlung defekt - Neuer Kompressor eingebaut - Kühlung fehlerhaft - nur Warmluft-

Beitrag von „Petrus“ vom 6. Juni 2013 um 08:52

hallo zusammen,

Ich fahre einen Touareg Bj 2004; Amerikanisches Modell, Deutsche Zulassung;

Wer kann mir zu folgendem Problem weiterhelfen:

Nachdem meine Werkstatt die Kühlanlage überprüft, neue Kühlmittel aufgefüllt; Trockner ersetzt hat,
funktionierte die Anlage weiterhin nicht - Warmluft -

Hiernach wurde ein neuer Kompressor eingebaut - Beim Einbau funktionierte anscheinend die Anlage, (Kompressor baute "Druck" auf etc, Kühlung o.k.)

Am nächsten Tag, das gleiche Problem, keine Kühlung!!!

wer hat hierzu Erfahrungen, bzw. kann bei der Problemlösung helfen?

vielen Dank

petrus