

TÜV durchgefallen wegen Xenon-Lichtern

Beitrag von „wyro“ vom 7. Juni 2013 um 08:11

Hallo Marco, die Fotos von juma zeigt einen anderen Scheinwerfer - im Vergleich zu dem, der bei mir verbaut ist. Die wesentlichen Unterschiede sind:

- Gummiklappe an anderer Stelle
- ich muss vier Schrauben lösen, um zur Rückseite des Leuchtmittels zu gelangen
- baulich bedingt kann ich die Fassung des Leuchtmittels nicht drehen

Ich habe gesehen, dass das mit dem Metallnetz umzogene Kabel nicht von der Klammer gehalten werden muss.

Ich bin gespannt was der Batterietest heute ergibt.

Einen schönen Tag

Christian