

# TÜV durchgefallen wegen Xenon-Lichtern

Beitrag von „Darragh“ vom 7. Juni 2013 um 09:24

Hallo Christian

Hast du schon mal die einwandfreie Funktion der Abblendklappe überprüft ?  
Soll heißen, dass evl. dies nich ganz in ihre ursprüngliche Stellung klappt.  
Dadurch würde es meiner Meinung nach zu einer unkontrollierten Lichtbrechung kommen.

Mich wundert nur, dass djeses Phänomen bei beiden Scheinwerfern ohne Eingriff von außen plötzlich aufgetreten ist. 😞