

# Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

**Beitrag von „Arndt“ vom 9. Juni 2013 um 15:38**

Gerade gestern erst wieder ist mir noch ein verbesserungswürdiger Punkt aufgefallen.

Sobald mein einen Anhänger an den Touareg ankoppelt wird der Sideassist automatisch abgeschaltet. Der Wagen meldet das auch brav mit einer Warnmeldung.

Wenn man den Anhänger dann aber wieder abgekoppelt hat, dann bleibt der Sideassist deaktiviert und nichts weist den Fahrer darauf hin. Am besten wäre es, wenn die Funktion sich automatisch wieder aktivieren würde. Als Alternative sollte ähnlich wie beim ankoppeln auch nach dem abkoppeln des Hängers beim nächsten Start des Wagens eine Warnmeldung auftauchen das der Sidassist nicht aktiv ist.