

Anzeige Kühlmittelstand zu gering

Beitrag von „Husky“ vom 9. Juni 2013 um 20:06

Hallo Martin,
wie hoch steht denn die Kühflüssigkeit im Ausgleichsbehälter? Fehlt vielleicht etwas Flüssigkeit?

Hatte das bei meinem LT mal: Bei kaltem Motor kam die Meldung, wenn er warm war, hat sich die Flüssigkeit ausgedehnt, und die Meldung ging aus. Habe da einfach ein wenig nachfüllen müssen.

Gruss FRanz