

# **Ausfall el. Verbraucher in der Heckklappe**

**Beitrag von „evilon“ vom 13. Juni 2013 um 17:44**

Scheint fast als hätte VW da etwas knapp gemessen, bei mir war der Schlauch vom Wischwasch für die Heckscheibe (auch am rechten Scharnier verlegt) schonmal gerissen.