

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „V64Motion“ vom 17. Juni 2013 um 20:51

[Zitat von V64Motion](#)

Hallo

Unser T1, 12-2008, übrigens hier aus dem Forum gekauft, nähert sich nun den 100 000 km. Da meien Eltern bei ihrem ersten T. aus 2004 bei etwa 110 TKM das Problem hatten, wollte ich gerne wissen

-> passiert das bei 2008er Modellen immer noch (North Sails 3.0TDI mit Automatik)?

-> Frühzeichen?

-> ist es sinnvoll, es prophylaktisch zu tauschen?

Danke

N.

... Zieh hoch ...