

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „TheWatercooler“ vom 18. Juni 2013 um 09:13

Wieso sollte man das vorsorglich tauschen? Ich würde wohl eher das Fahrzeug einer regelmäßigen Kontrolle unterziehen. Bei mir hat die das erste Lager 270.000Km gehalten und zeigte sich beim regelmäßigen Fahrzeugcheck. Hiermit hätte ich bestimmt noch einige Tausend Km fahren können, habe das Lager dann aber selbst gewechselt (waren vielleicht 2,5 Stunden Arbeit auf der Bühne).Grüße...