

# **Geräusch / Pfeifen / Innenraum ab 200 km/h**

**Beitrag von „curio“ vom 20. Juni 2013 um 10:20**

..versuch mal die Einstellung (Öffnung) der Luftauslässe im Armaturenbrett zu ändern

Viel Erfolg

Achim