

Geräusch / Pfeifen / Innenraum ab 200 km/h

Beitrag von „curio“ vom 20. Juni 2013 um 10:20

..versuch mal die Einstellung (Öffnung) der Luftauslässe im Armaturenbrett zu ändern

Viel Erfolg

Achim