

Ärgernis B-Säulenverkleidung

Beitrag von „Peter_S“ vom 22. Juni 2013 um 12:25

Bei meinem V8 (EZ 02/2013) löst sich die B-Säulenverkleidung. Immer wenn man beim Einsteigen mal dort anstößt (ich habe meinen Sitz immer in der hintersten Position, Sitzkissen vorne oben und hinten unten eingestellt, so daß die Säule recht frei liegt) löst sich dieses  ding und schlabbert herum. Ich bin kurz davor es zu verkleben....

Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, ist das normal oder ist das ein bekannter Mangel, bei dem sich eine Reklamation lohnt?

Viele Grüße

Peter