

Ärgernis B-Säulenverkleidung

Beitrag von „Eifel“ vom 22. Juni 2013 um 21:06

Hallo Peter,

das hab ich bei meinem auch, allerdings T1, schrecklich. Ich habe die Metallklammern, die die Verkleidung halten jetzt mal erneuert, das hat geholfen. Wenn das noch immer nicht reicht will ich die Verkleidung zusätzlich mit gutem, 5 cm breitem klebbarem Klettband befestigen. Das klebt gut, hält gut zusammen, und man kann es bei Bedarf doch wieder lösen. Dann sollte Ruhe sein.

Eine ziemliche Fummelei ist es bis man die Höhenverstellung des Gurtes wieder mit der Verkleidung verbunden hat, also Zeit einplanen.

Gruß Günter